

くにかぜⅠ、Ⅱによる緊急撮影

区分	実施年	緊急撮影地区名
台風・豪雨等	1985年（昭和60年）	長野県地附山で発生した地すべり災害
火山	1986年（昭和61年）	伊豆大島三原山の噴火による溶岩流出
火山	1989年（平成元年）	伊豆大島三原山の火口陥没
火山	1990年（平成2年）	雲仙普賢岳の噴火、火砕流災害
地震	1993年（平成5年）	北海道南西沖地震による大津波災害
地震	1995年（平成7年）	阪神・淡路大震災
火山	1998年（平成10年）	岩手山の噴火
火山	1998年（平成10年）	焼岳火山性微動
火山	1998年（平成10年）	北海道駒ヶ岳噴火
火山	2000年（平成12年）	有珠山の噴火
火山	2000年（平成12年）	三宅島火山噴火
台風・豪雨等	2004年（平成16年）	新潟・福井豪雨災害
地震	2004年（平成16年）	新潟中越地震
地震	2005年（平成17年）	福岡県西方沖地震
台風・豪雨等	2005年（平成17年）	平成17年台風14号災害（岩国、竹田、湯布院、延岡、椎葉、宮崎、都城、垂水）
台風・豪雨等	2006年（平成18年）	岐阜県の揖斐川地すべり災害
台風・豪雨等	2006年（平成18年）	沖縄県地すべり災害
台風・豪雨等	2006年（平成18年）	平成18年7月豪雨災害 九州南部
地震	2008年（平成20年）	平成20年（2008年）岩手・宮城内陸地震
地震	2008年（平成20年）	岩手県沿岸北部を震源とする地震
地震	2009年（平成21年）	駿河湾を震源とする地震

くにかぜ川による緊急撮影

区分	実施年	緊急撮影地区名
台風・豪雨等	2010年（平成22年）	平成22年（2010年）の梅雨前線による大雨
		平成22年（2010年）鹿児島県奄美地方における大雨
火山	2011年（平成23年）	霧島山噴火
地震		東北地方太平洋沖地震
台風・豪雨等		新潟・福島豪雨
		平成23年（2011年）台風12号による大雨
台風・豪雨等	2012年（平成24年）	平成24年5月に発生した突風等
		平成24年7月九州北部豪雨
台風・豪雨等	2013年（平成25年）	平成25年7月17日からの大雨
		平成25年9月2日に発生した突風
		平成25年（2013年）台風第18号及び前線による大雨
		平成25年（2013年）台風第26号及び第27号による大雨
台風・豪雨等	2014年（平成26年）	平成26年台風第8号等
		平成26年台風第12号・第11号の大雨等
		平成26年（2014年）8月豪雨
火山		御嶽山噴火
地震		長野県北部を震源とする地震
台風・豪雨等	2015年（平成27年）	平成27年9月関東・東北豪雨
火山		西之島
地震	2016年（平成28年）	熊本地震
		鳥取県中部を震源とする地震
台風・豪雨等		平成28年（2016年）台風第11号及び第9号
		平成28年（2016年）台風第10号
火山		西之島
火山	2017年（平成29年）	新燃岳
火山	2018年（平成30年）	西之島、草津白根山、蔵王山、霧島山、新燃岳、硫黄山
台風・豪雨等		平成30年7月豪雨
地震		平成30年（2018年）北海道胆振東部地震
火山	2019年（平成31年）	阿蘇山
地震	2019年（令和元年）	令和元年（2019年）山形県沖の地震
台風・豪雨等		令和元年（2019年）6月下旬からの大雨
		令和元年（2019年）8月の前線に伴う大雨
		令和元年（2019年）9月22日宮崎県延岡市で発生した竜巻
		令和元年東日本台風
		令和元年（2019年）10月の低気圧に伴う大雨

地震・台風・豪雨(被災地写真) 1

胆振東部で発生した斜面崩壊（北海道厚真町吉野地区）

（平成30年9月6日撮影）



熊本地震で発生した地滑り（熊本県南阿蘇村）

（令平成28年4月16日撮影）



地震・台風・豪雨(被災地写真)2


令和元年東日本台風 都幾川の氾濫（埼玉県東松山市早俣付近）

（令和元年10月13日撮影）



**令和元年東日本台風 千曲川の氾濫
（長野県長野市赤沼 新幹線車両基地付近）**

（令和元年10月13日撮影）



地震・台風・豪雨(被災地写真)3

平成28年台風10号 空知川の氾濫（北海道南富良野町付近）

（平成28年8月31日撮影）



令和元年8月の前線に伴う大雨

・六角川地区（佐賀県佐賀市、武雄市、小城市、大町町、江北町、白石町）

（令和元年8月29日撮影）



東日本大震災(被災地写真) 1

広田湾（岩手県陸前高田市）

※この気仙町高田松原は奇跡的に耐えた一本松の場所でもあります。


震災前（平成13年撮影）



震災直後（平成23年3月12日撮影）




震災後（平成31年4月撮影）




大船渡港(岩手県大船渡市)

震災前（昭和52年撮影）



震災直後（平成23年3月12日撮影）



震災後（平成31年4月撮影）




気仙沼港(宮城県気仙沼市)


震災前（平成13年撮影）



震災直後（平成23年3月12日撮影）



震災後（平成31年4月撮影）



※ 国土地理院は、甚大な災害で被災地が広域な場合等における空中写真測量の実施について、関係する測量作業機関と「災害時における緊急撮影に関する協定」を結んでおり、震災直後の撮影は同協定に基づいて測量作業機関が実施しました。
なお、震災前、震災後は、国土地理院が撮影を実施しています。

東日本大震災(被災地写真)2

歌津地区(宮城県南三陸町)

震災前(平成18年撮影)



震災直後(平成23年3月12日撮影)




震災後(平成31年4月撮影)




松島港(宮城県松島町)

震災前(平成18年撮影)



震災直後(平成23年3月12日撮影)




震災後(平成31年4月撮影)




仙台塩釜港周辺(宮城県塩竈市)

震災前(平成18年撮影)



震災直後(平成23年3月12日撮影)



震災後(平成31年4月撮影)



※ 国土地理院は、甚大な災害で被災地が広域な場合等における空中写真測量の実施について、関係する測量作業機関と「災害時における緊急撮影に関する協定」を結んでおり、震災直後の撮影は同協定に基づいて測量作業機関が実施しました。
なお、震災前、震災後は、国土地理院が撮影を実施しています。